

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0049-43	FECHA:	3/12/2024



Foto1: Sustitución de lamina, capote, elementos de fijación de todo el establecimiento educativo.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal de todo el establecimiento educativo.



Foto 3: Sustitución de chapa en todas las puertas de todo el establecimiento educativo.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico en aulas, corredor y baños de todo el establecimiento educativo.



Foto 5: Sustitución de canal de pvc, pescantes, bajadas de agua pluvial de todo el establecimiento educativo.




Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores de todo el establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0049-43	FECHA:	3/12/2024



Foto 7: Sustrucción de inodoro y azulejo de todo el establecimiento educativo.



Foto 8: Sustrucción de llave de cheque de todo el establecimiento educativo.



Foto 9: Sustrucción de llave de chorro de todo el establecimiento educativo.



Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada de todo el establecimiento educativo.



Foto 11: Sustrucción de focos ahorradores y plafoneras y cableado eléctrico de todo el establecimiento educativo..



Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores y plafoneras y cableado eléctrico de todo el establecimiento educativo..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0049-43	FECHA:	3/12/2024





Foto13: Sustitución de tomacorrientes dobles de todo el establecimiento educativo.



Foto 14: Fabricación e instalaciones de puerta de rejas de todo el establecimiento educativo.



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos de todo el establecimiento educativo..



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---