

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0066-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina (troquelada) aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

