

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE EL TRANSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0527-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Cambio de sanitarios y pintura en puertas




Foto 2: Cambio de cableado electrico y focos



Foto 3: pintura de pared exterior e interior




Foto 4: Instalación de pilas



Foto 5: Mantenimiento de porton principal



Foto 6: Cambio de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--