

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Sustitución de Inodoro y Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vianey D. Miranda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 8: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 9: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 10: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso.



Foto 11: Fabricación e instalación de balcones de Hierro en ventanas



Foto 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 13: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Viana D. Miradas

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

