

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Mantenimiento a Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Sustitución de Inodoro y Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Vianey Mirand L</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	5/12/2024




Foto 7: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 8: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 9: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 10: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso.



Foto 11: Fabricación e instalación de balcones de Hierro en ventanas



Foto 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Miranda

Firma y selló del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCAHUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0535-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 13: Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vianey M. Miranda L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

