



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOMBRERITO BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0542-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustituyendo estructura de madera por metal en corredor y cocina.



Foto 2: Área cercada para iniciar los trabajos en el área de la cocina.



Foto 3: Instalación de puerta y cambio de estructura de madera por metal en cocina.



Foto 4: Colocando el tubo para chimenea y ladrillos en la estufa de la cocina.



Foto 5: Realizando trabajos para sustituir la pila en cocina.



Foto 6: Iniciando la colocación de lámina troquelada en el corredor de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Navarro

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

