



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIEJO PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0544-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Cambio de capotes y cambio de láminas




Foto 2: Cambio de canales y cambio de láminas.




Foto 3: Cambio de Lámina.




Foto 4: Cambio de Lámina.




Foto 5: Cambio de Lámina.




Foto 6: Cambio de capotes y cambio de láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Pùblico

