



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | NUEVO PROGRESO       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VIEJO PROGRESO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-0544-43 | FECHA:                         | 22/02/2024           |




Foto 1: Cambio de capotes y cambio de láminas



Foto 2: Cambio de canales y cambio de láminas.




Foto 3: Cambio de Lámina.




Foto 4: Cambio de Lámina.




Foto 5: Cambio de Lámina.




Foto 6: Cambio de capotes y cambio de láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

