



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Provenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-3643-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura, lijado, cambios de tuvos, aplicación de pintura a puertas de metal.



Foto 2: Reparación de piso de torta de cemento.



Foto 3: Sustitución de canales de metal.



Foto 4: Pintura de muros exteriores y interiores de la escuela.



Foto 5: Sustitución de estufa natural completa.



Foto 6: Aplicación de repello de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

