

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-4670-45	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Cambio de canales de PVC a canales de metal.




Foto 2: Cambio de canales de PVC a canales de metal.



Foto 3: Construcción de muro de contención por deslizamiento de tierra



Foto 4: Cambio de tendales de madera por tubos de metal, por tiempo de lluvia se cayeron.



Foto 5: Construcción de muro de contención por deslizamiento de tierra



Foto 6: Cambio de estructura de madera por estructura metálica, sustitución de cambio lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

