

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Gómez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5055-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de lavamanos.



Foto 3: Reparación de piso torta



Foto 4: Sustitucion de canal PVC



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Gómez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5055-43	FECHA:	11/18/2024



Foto 7: Sustitución de azulejo.



Foto 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: Pintura en muros exteriores



Foto 10: Pintura en muros interiores




Foto 11: Sustitución de depósito de agua 2,500 lts



Foto 12: Sustitución de lamparas tipo LED, reparacion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

