

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0020-43	FECHA:	30/08/2024



Foto No. 1 Mantenimiento de portones. Cambio de porton de madera por porton de metal.



Foto No. 2 Pintura en muros interiores y exteriores. Cambio de pintura en toda la escuela.



Foto No. 3 Mantenimiento de portones. Cambio de porton.



Foto No. 4 Reparacion de sistema electrico. Cambio de bases de lamparas por plafoneras y focos ahorradores.



Foto No. 5 Ventanales. Cambio de vidrios por balcones de metal.



Foto No. 6 Aulas. Cambio de torta de cemento por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ingrid Bama</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0020-43	FECHA:	30/08/2024



Foto No. 7 Reparacion de repello y cernido de pared. Repello de muro.



Foto No. 8 Reparacion de repello y cernido de pared. Repello de muro.



Foto No. 9 Servicios sanitarios. Sustitucion de piso de torta de cemento por piso ceramico.



Foto No. 10 Servicios sanitarios. Sustitucion de migitorio.



Foto No. 11 Reparacion de repello y cernido de paredes. Repello de muro.



Foto No. 12 Servicios sanitarios. Sustitucion de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ing. David Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

