

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO, ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0021-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En corredor, baños y bodega



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, aplicación de pintura) y mantenimiento a portones



Foto 3: Sustitución de canal de pvc y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 4: Sustitución inodoro, Sustitución de azulejo y Sustitución de piso cerámico con nivelacion de base (baños)



Foto 5: Mantenimiento a estufa rural, Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas e Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 6: Sustitución de fosa séptica por biodigestor de 1300 Lts. Y Sustitución de tubería PVC linea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos para actualizar el número de hojas.

Rosalinda Velázquez

Firma y sello del representante de la familia



Emmy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO, ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0021-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En corredor, baños y bodega



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, aplicación de pintura) y mantenimiento a portones



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Instalación de tubería para agua potable



Foto 10: Sustitución de estructura de metal de ventana (por balcón)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Ponallinda Velásquez

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Emmy D

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

