



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Estrellas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0022-43	FECHA:	14/08/2024



Mantenimiento de Puertas de Metal



Suministro e instalacion de Cubierta de Lamina



Suministro e instalacion de Sanitarios



Reparacion de Sistema Electrico



Suministro e Instalacion de Plafoneras y Tomacorrientes



Suministro e Intalacion de Pintura de Muros Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

