

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Estrellas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0022-43	FECHA:	02/10/2024



Fotografía 1. Mantenimiento a puertas de metal.



Fotografía 2. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Fotografía 3. Sustitución de inodoro.



Fotografía 4. Reparación de sistema eléctrico.



Fotografía 5. Sustitución de plafoneras y tomacorrientes.



Fotografía 6. Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

