



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0040-43	FECHA:	15/11/2024



Fotografía 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECCIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Fotografía 2 SUSTITUCION DE VIDRIOS



Fotografía 3 SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



Fotografía 4 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUVO PVC 3



Fotografía 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Fotografía 6: SUSTITUCION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adm. Kinora Gabriel

Firma y sello del Presidente de la OPR



Edmundo

Firma y Sello del Consejo Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0040-43	FECHA:	15/11/2024



Fotografía 7 SUSTITUCION DE LLAVE DE MINGITORIO



Fotografía 8 MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL



Fotografía 7 MANTENIMIENTO DE PORTON



Fotografía 8 COLOCACION DE AZULEJO



Fotografía 9 SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT



Fotografía FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0040-43	FECHA:	15/11/2024



Fotografía 11 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Fotografía 12 INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTOR, DUCTO Y CABLE ELÉCTRICO)



Fotografía 13 SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Fotografía 14 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Fotografía 15 SUSTITUCION DE LAVATRASTOS (INCLUYE MEZCLARORA)



Fotografía 16 SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adela Jimenez Gabriel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Enrique...

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

