

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

X

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0043-43	FECHA:	15/11/2024



Fotografía 1. Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Fotografía 2. Mantenimiento a barandas de metal.




Fotografía 3. Mantenimiento a portones de metal.



Fotografía 4. Reparación de plancha de concreto de patio.



Fotografía 5. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---