

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0043-43	FECHA:	11/12/2024



Fotografía 1. Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio en Modulo 5



Fotografía 2. Mantenimiento de barandas de metal en todo el establecimiento



Fotografía 3. Mantenimiento de portón de metal en la entrada principal.



Fotografía 4. Reparación de plancha de concreto de patio.



Fotografía 5. Fabricación e Instalación de balcón de hierro en ventana de modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.E.B.




 Firma y Sello Director Centro Educativo

