

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cruz Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0570-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1 módulo 1: Cambio de techo



Foto 2 módulo 1: Cambio de chapas



Foto 3 módulo de salón de actividades: Cambio de techo



Foto 4 módulo de salón de actividades: Piso de concreto y losa de patio




FOTO 5. Cambio de Puertas.




Foto 6 Módulo general: Pintura de exterior de escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---