



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                               |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                                    | MUNICIPIO:                     | El Tumbador      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Eacuela Oficial Rural Mixta, Aldea Palma Real | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Palma Real |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-13-0576-43                                 | FECHA:                         | 25/06/2024       |



Foto1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal



Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de lámpara led



Foto 5: Sustrucción de lámpara led



Foto 6: Sustrucción de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Mazariegos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

