



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva America
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0613-43 /	FECHA:	9/10/2024 /



FOTO 1: SUSTITUCION DE TECHO



FOTO: SUSTITUCION DE TECHO.



FOTO NO 3: SUSTITUCION DE PUERTA 1.



FOTO NO 4. CAMBIO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS.



FOTO NO 5: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO.



FOTO NO 6: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público