



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Trojas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Trojas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0006-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Repello en muro



Foto 2 : Fabricación e instalacion de balcones de hierro en ventana.



Foto 3: Fabricación e instalacion de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Fabricación e instalacion de balcones de hierro en ventana.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento liquido (por piso de granito).



Foto 6: Sustitución de piso de cemento liquido (por piso de granito).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer Maria Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Trojas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Trojas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0006-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Sustitución de piso de cemento líquido (por piso de granito).



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 9: Sustitución de canales de metal.



Foto 10: Sustitución de canales de metal.




Foto 11: Sustitución de azulejo



Foto 12: Pintura en muro exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deniffer María López

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

