

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina broquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 5: Sustrucción de vidrios.



Foto 6: Sustrucción de canal de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustrucción de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 8: Reparación de banquetas de concreto



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustrucción de lámparas tipo LED




Foto 11: Sustrucción de interruptores dobles



Foto 12: Sustrucción de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico más accesorios.



Foto 14: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 15: Reparación de cuneta de concreto ancho de 0.60



Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 17: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 18: Mantenimiento a estructura (Lijado, Cambio de tubo, Cepillado, Sujeciones, Aplicación de Pintura) a puertas de Servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 19: Sustitución de llave de paso.



Foto 20: Sustitución de tubería de PVC línea principal de aguas negras.



Foto 21: Sustitución de llave de chorro.



Foto 22: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 23: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 24: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 25: Reparación de cerco de alambre de pua



Foto 26: Sustitución de bomba de agua



Foto 27: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo

