



Negrita-REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Jose El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Canton Nuevo San Nicolas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Nuevo San Nicolas Caserio La Grandeza, Aldes San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-4613-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 en área de la pila



Foto 2: Sustitución de piso de cemento liquido por piso de grantio en el aula de Tecero y Cuarto Grado



Foto 3: Reparación de planchas de concreto en el patio del establecimiento



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en el área de la pila

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico

