



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Plata, Aldea San Francisco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-5053-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Sustrución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo de patio



Foto 2: sustrución de estructura de soporte de madera, por metal, módulo de patio



Foto 3: sustrución de suelo, por piso de concreto, módulo de patio



Foto 4: sustrución de canal PVC, módulo de patio

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Jessica Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

