



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Plata, Aldea SanFrancisco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-5053-43	FECHA:	17/12/2024



Foto 1: Sustrución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo de patio



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal, módulo de patio



Foto 3: sustitución de suelo, por piso de concreto, módulo de patio



Foto 4: sustitucion de canal PVC, módulo de patio

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Mender
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

