

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOTRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0012-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: TRABAJO TERMINADO EN EL TECHO DEL AULA DEL PARA TENER UNA MEJOR AMBIENTE



Foto 2: TRABAJO TERMINADO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PARED



Foto 3: TRABAJO TERMINADO EN LEVANTADO DEL TECHO



Foto 4: TRABAJANDO ESTRUCTURA PARA CAMBIAR LA PUERTA QUE NECESITA SER SUSTITUIDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

