

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0026-43	FECHA:	18/11/2024



foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura)



FOTO 4: mantenimiento a valcones de metal



FOTO 5: Pintura en muros de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Edith Teucera Perez Martin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

