

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0026-43	FECHA:	5/12/2024



foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en aula y dirección.



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal, en aulas y dirección.



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura), en aula y dirección.



FOTO 4: mantenimiento a valones de metal, en aula y dirección.



FOTO 5: Pintura en muros de exteriores e interiores, en aula y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edmundo Acuña

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

