

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	6/09/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



foto 5: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Araceli Maribel Perez Esteban

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	San Marcos			MUNICIPIO:	Malacatan		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43			FECHA:	6/09/2024		
 foto 7: Sustrucción de piso liquido por piso ceramico				 foto 8: Sustrucción de canal de metal Y Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"			
 foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores				 foto 10: Sustrucción de Azulejo			
 foto 11: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras				 foto 12: Sustrucción de focos ahorradores, Sustrucción de plafoneras Y Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios			
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.							
<i>Amelí Maribel Pérez Esteban</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 				<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 			

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 13: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 14: Repello en muro



FOTO 15: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 16: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



FOTO 17: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso ceramico



FOTO 18: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Araceli Mariel Perez Esteban</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, CASERIO NORTE CAROLINA, MALACATAN, S. M.]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NORTE CAROLINA, MALACATAN, SAN MARCOS, DIRECCION]</i>
--	---	--	---