



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PLAN DE LA GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DE LA GLORIA MALACATAN, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0030-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) módulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) módulo de aulas



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico en aulas, módulo de aulas



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico en cocina, módulo de cocina



Foto 5: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico en aulas, módulo de aulas



Foto 6: Sustitución de Lámparas Led. Módulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

