

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO GEMBLOUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0664-43	FECHA:	06/09/2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTA EN BAÑOS



FOTO 2: Sustitución inodoro



FOTO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 EN AULAS



FOTO 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal EN AULAS



FOTO 5: Sustitución de puerta EN AULAS



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

