

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO GEMBLOUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0664-43	FECHA:	13/11/2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTA EN BAÑOS



FOTO 2: Sustitución inodoro



FOTO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 EN AULAS



FOTO 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal EN AULAS




FOTO 5: Sustitución de puerta EN AULAS



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---