

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANDRES LA LIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0665-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




FOTO 4: Sustitución de chapa



FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal





FOTO 6: Sustitución de canal de metal Y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANDRES LA LIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0665-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




FOTO 11: Mantenimiento a portones de metal de rejas



FOTO 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---