



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRF-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DE TERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Antonio El Socorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-15-0075-43	FECHA	30/01/2024



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico debido a que se encuentra en mal estado.




Foto 2: Mantenimiento de puertas y remplazo de chapas, del Establecimiento.




Foto 3: Colocación de cerámico interior y exterior de la pila.



Foto 4: Reparación de muro perimetral debido a que se encuentra en muy mal estado.



Foto 5: Sustrucción de canal de metal debido que esta en mal estado y hay partes que no tiene y el agua pública cae en los corredores.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---