

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CARLOS CASTILLO ARMAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0678-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de cerámica



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores de toda la escuela



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución de bomba de agua




Foto 6: Repello en muro (interiores de los salones)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Obra	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

