



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL PERÚ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CARLOS CASTILLO ARMAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montañita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0678-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de cerámica



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores de toda la escuela



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico




Foto 5: Sustitución de bomba de agua



Foto 6: Repello en muro (interiores de los salones)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---