

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0691-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Aula de primero A con el techo terminado



Foto 2: Aula de primero B ya techada



Foto 3: Aula de primero C techada



Foto 4: Corredor de aulas techado



Foto 5: Vista panorámica de aulas techadas



Foto 6: Culminación de reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris Carolina Chun Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

