



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Sustitución e instalación de baños.



Foto 8: Sustitución e instalación de baños.



Foto 9: Cambio de lugar de pila y tubería para el agua de pozo.



Foto 10: Reconstrucción de fogón para uso de conica escolar.



Foto 11: Sustitución e instalación de puertas.



Foto 12: Sustitución e instalación de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 13: Reparación de columna debido al deterioro.



Foto 14: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 15:



Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Vagstad
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

