

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio 20 de Octubre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0695-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 5: Pintura en muros exteriores.



Foto 6: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--