

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio 20 de Octubre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0695-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en bodega.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en pasillo.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en patio.



Foto 5: Pintura en muros exteriores de 12 aulas.



Foto 6: Repello en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aplicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P.O. 20 de Octubre

