



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Malacatán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Batalla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0704-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: cambio de techo y mantenimiento de estructura



Foto 3: mantenimiento de balcones



Foto 4: Cambio de techo y sustitucion de estructura de soporte



Foto 5: mantenimiento de balcones



Foto 6: sustitucion de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

