



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Malacatán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Batalla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0704-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: sustitucion de puerta de sanitario



Foto 2: sustitucion de lavamanos



Foto 3: susitución de puertas de sanitario y cambio de techo



Foto 4: sustitucion de tazas sanitaras



Foto 5: puerta de miguitorio



Foto 6: reparacion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

