



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea María Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0710-43	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 1: Se continuará la construcción paredes del aula, que mide 6 metros por 8 metros.



Foto 2: Se incluire el la colocacion de 45 metros cuadrados de piso ceramico.



Foto 3: Se colocara el techo de lamina de 81 metros cuadrados, y sus sistema electrico.




Foto 4: Colocacion e inicio de una puerta y 5 ventanas




Foto 5: Segumiento de Pared para el Aula



Foto 6: Elaboración de Estructuras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
