



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ SUCHIATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0713-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Remodelacion de cocina por ambiente inadecuado por malas condiciones.




Foto 2: Cambio de techo en cocina por deterioro se filtra el agua en tiempo de invierno.




Foto 3: Construccion de tanque de agua, la pila es pequeña y no cubre las necesidades del centro educativo.



Foto 4: instalacion de Rotoplas por escases de agua potable para cubrir las necesidades del establecimiento.



Foto 5: Reparacion de sistema eléctrico por deterioro y mala Intalacion de cableado.



Foto 6: sustitucion de plafoneras, lamparas, tomacorrientes, Interruptores y flipones. Dañados por años de uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

