

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ SUCHIATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0713-43	FECHA:	09/07/2024




Foto 1: Finalización de remodelación de cocina por ambiente inadecuado, sustitución de fogón por estufa rural.



Foto 2: Sustitución de lamina troquelada y soporte de metal, sustitución de piso.



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por un tanque con cuatro lavaderos



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por un tanque con cuatro lavaderos



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico general, flípones, plafoneras, focos y ductos.



Foto 6: Finalización de pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

