

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Once de Julio, Malacatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-1098-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1. Cocina finalizada con su muro de contención, muro perimetral y sustituida su estructura con metal y lámina de aluzinc.



Foto 2 finalizada el aula con su muro perimetral de block y soporte de estructura metálica y sustituida su lámina con lámina de aluzinc.



Foto 3. Aula finalizada con su muro perimetral de block, piso nuevo de torta de concreto y techo de soporte de estructura metálica con lámina nueva de aluzinc.

Foto 4.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leydi F. López

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

