

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15 -1122 -43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: colocacion de pared del aula.



Foto 2: espacio para puerta



Foto 3: espacio de la ventana



Foto 4: cuadrando marco para Puerta



Foto 5: colocación de lámina



Foto 6: espacio para balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15 -1122 -43	FECHA:	28/06/2024



Foto7: Ampliación de Cocina a un costado



Foto 8: avance de la ventana



Foto 9: Desprendimiento de la letrina

Foto :

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--