

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15 -1122 -43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: pared restaurada del aula.



Foto 2: puerta de metal




Foto 3: Colocación de balcon por ventana



Foto 4: Puerta colocada



Foto 5: nueva lámina



Foto 6: balcon colocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15 -1122 -43	FECHA:	12/07/2024



Foto7: ampliación de cocina



Foto 2: colocación de ventana



Foto 9: nuevo inodoro




Foto 10: ceramica colocada y pintura de pared

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---