

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 de Junio Aldea Brisas del Petacalapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-2808-43	FECHA:	29/11/2024



foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



foto 3: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal




foto 4: Sustrución de cemento liquido (por piso ceramico)



foto 5: Sustrución de canal de metal




foto 6: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---